



DÉGRAISSANT NETTOYANT MULTIUSAGES



- Dégraissant alcalin concentré à usage polyvalent
- Dégraissage des sols en ciment et en carrelage, des filtres d'aération et de climatisation, des machinesoutils et également, à chaud, des métaux avant galvanisation.
- ► Nettoyage des bâches de camion "nylon-tissus", des Skaï®, des PVC et des intérieurs de voitures.
- Nettoyage des suies après incendie, des chaudières, etc..
- Décollage des affiches et des papiers peints. Nettoie l'intérieur des cuves et les rampes de pulvérisateurs.
- Protection de métaux grâce à son inhibiteur de corrosion.
- ► Sans phosphate et sans odeur.
- S'utilise en pulvérisation, à la brosse et en bain.
- ► Tensioactifs biodégradables conformément au règlement (CE) n°648/2004 relatif aux détergents.

UTILISATEURS

Ateliers de réparation automobile, garages, stations-service, laveurs de voitures, sociétés de location de véhicules, transporteurs, services de nettoyage et de maintenance, plombiers, chauffagistes, services d'entretien, industries...

APPLICATION

Diluer WATSOL MAX dans l'eau suivant l'application, pulvériser le mélange. Laisser agir quelques minutes, puis après avoir brossé le support, rincer à l'eau.

- **Sols** : diluer de 1 à 10% WATSOL MAX selon l'encrassement. Se pulvérise sur tous types de sols, bois, fer, ciment, PVC... Rincer à l'eau.
- **Filtres**: Utilisation en bain. Diluer WATSOL MAX à 10% dans l'eau chaude ou froide. Solution stable, permettant plusieurs utilisations. Rincer à l'eau sous pression après le trempage.
- **Bâches de camion** : Diluer de 10 à 25%. Pulvériser de bas en haut, laisser agir 30 min. Brosser et rincer à l'eau sous pression.
- Décollage des affiches et papiers peints : Diluer WATSOL MAX à 10% d'eau. Par son pouvoir mouillant, pénètre rapidement plusieurs couches de papier.
- Intérieur des voitures : Diluer de 5 à 25%. Se pulvérise sur Skaï®, tissus, plastique, nylon. Ne nécessite pas le démontage des sièges. Se pulvérise aussi sur les plafonniers. Pulvériser, brosser légèrement et rincer à l'aide d'une éponge humide.
- Machines-outils : élimine rapidement les résidus d'huile de coupe. Pas

d'action mécanique. Dilution à 25%. Pulvériser sur la machine de bas en haut, attendre quelques minutes et rincer avec une éponge humide.

- Nettoyage des cuves et rampes des pulvérisateurs de traitement de produits phytosanitaires: Dilution 2 à 10 %. Rincer à l'eau.
- Nettoyage des chaudières : Diluer WATSOL MAX à 20% d'eau. Eteindre la chaudière. Pulvériser uniformément la solution sur les parois à l'intérieur de la chaudière sans les inonder. Remettre la chaudière en service quelques minutes, éteindre de nouveau. Ramasser les déchets par aspiration.

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage. Ne pas pulvériser sur les surfaces vitrées. Rend mates les peintures.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide limpide jaune fluorescent. Densité à 20 °C : environ 1,06.

pH: 13,4 environ.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

D198-0622



Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société **Pro 6** www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de protection.



ZEP INDUSTRIES

Fiche de données de sécurité sur internet : www.zep-industries.com